

Comunicado EM/PE – 014/2024

Assunto: Suspensão Temporária do Uso de Engate em Caminhões Iveco

Após o registro de quebra de um engate instalado no caminhão Iveco na Regional Triângulo, acompanhado de 2 (dois) eventos de quebra da esfera de conexão dos reboques, acionamos o fabricante que forneceu o engate juntamente com a carroceria do caminhão Iveco, e foi deliberado:

➤ **Suspender temporariamente a utilização do engate do caminhão Iveco Tector 9-190 e 11-190, modelo de engate evidenciado na imagem abaixo, para reboque de Mega Jumpers e Geradores.**

Os engates serão recolhidos e enviados ao fabricante que irá reforçar o equipamento sem custo. O fabricante prevê a devolução do engate em torno de 4 dias após o recebimento da peça.

Durante o prazo de reparo, os equipamentos podem ser transportados sobre a carroceria do caminhão.



Modelo de Engate Suspenso de utilização



Esfera do Engate Suspenso

Essa medida visa evitar acidentes e incidentes, conforme os citados acima, durante o deslocamento com o equipamento instalado no reboque do caminhão Iveco. O comunicado será revogado a medida em que as peças forem reforçadas, ensaiadas pelo fabricante e devolvidas as regionais.

Gerência de Processos Especiais de Expansão e Manutenção de Média e Baixa Tensão - EM/PE.

Belo Horizonte, 15 de Julho de 2024